

後，現已無滲漏水之情事。

該工程合約圖例為「電視對講機」，而合約他處為「對講機」，單價係依「對講機」編列而非「電視對講機」。該工程配售核定房屋售價計算成本時，均依「對講機」價款核計。

三、查本案肇因於該工程竣工時，圖面不符處因疏漏未予修正竣工圖說，致有此疑義。此節該處已自八十六年七月份起加強要求所屬嚴予管制竣工圖，爾後當不致再有圖義不清，致市民混淆甚或誤會。

## 七十一

質詢日期：87年1月22日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：國宅處

質詢題目：有關基隆河十五號地國宅花台設計施工不良一事，貴處如何改善？

答覆單位：台北市政府（國民住宅處）

答：一、查本府國民住宅處基隆河十五號國宅，設計之窗台花台係因應本府「綠化政策」要求全面設置花台，其外牆內凹可形成遮蔽效果，防止雨水垂流兼具遮陽效果，亦使外牆隨日照變化產生不同陰影效果，有助景觀之形成與變化。另設計上充分利用基地面積，容積樓地板面積已達法令上限且未包括該等陽台面積。

二、「另查本國宅設計共有一千座花台，有滲漏水之情事共計十

## 七十二

質詢日期：87年1月22日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：國宅處

質詢題目：基隆河十五號地國宅工程標單上有大理石門檻一六八、八〇〇元，請問門檻設在哪？

答覆單位：台北市政府（國民住宅處）

答：查本府國民住宅處基隆河十五號國宅，工程標單上列有大理石門檻乙項，係設置於各戶廚房、沿室門扇下方地坪處。

## 七十三

質詢日期：87年1月22日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：政風處

題目：指南宮靈骨塔案，本席再列舉出各局處相關問題與疑點，請政風處詳加查明，並速向陳市長提報處理意見，下令本工程案停工。

說明：如附件  
附件：

指南宮興建靈骨塔工程弊端重重

## 第一章、前言

位於台北市文山區指南山上的指南宮，已具有105年十分悠久的歷史，長期以來一直是極富盛名的宗教信仰中心與休閒觀光